

Elso-átvétel	Típus	Munkalapszám	Almunkalap	Munkafelv.	KM-állás	Pozíciók
2013.04.24	N	2013014772	1	411	196584	gyorsításkor torpan az autó áránlat!!! klíma működésekor nagyon csattognak az á PROBA Öndiag:adattárolók kiolv. VHK/Vezetett funkciók
2013.01.31	N	2013003856	1	411	190130	Fékfolyadék-csere kuplung ,váltó ell, leállítás után ugrik sebességeket nehezen veszi LongLife Service Por-és virágpór szűrő ki- és beszerel PROBA Tárcsafékbetétek elől ki- és beszerel Fékhátas vizsgálat, ellenőriz Rendszám tábla világítás ki- és beszerel Longlife szerviz mobilitásgaranciával Éves szerviz mob.gar.-val
2012.10.27	N	2012038360	1	411	182710	első radar időnként folyamatosan sípol műszerfalban nagyon zajos az állítómotor VHK/Vezetett funkciók
2012.05.31	N	2012020038	1	411	181156	Műszaki vizsga külső+belső takarítás Műszaki vizsga felkészítés KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS BELSŐ TAKARÍTÁS Vizsgadíj ( 3,5 t alatt ) Vizsga végátvétel Akciós külső mosás
2012.03.30	N	2012012421	1	411	176523	napellenző leszakadt Napellenző helyreállít Tetőkárpit ki- és beszerel
2012.02.20	N	2012006824	1	411	173501	gumik cseréje 4 DB KERÉK CENTÍROZÁS 4 DB GUMI CSERE Akciós külső mosás
2012.02.06	N	2012005023	1	411	172710	akku csere Váltoáramú generátor vizsgálat, ellenőriz Akkumulátor ki- és beszerel
2012.01.26	G	2012003686	1	411	172062	gk megállt, nem indul Akkumulátor feltölt vezetékek csere pd elemek csere Hengerfejfedél ki- és beszerel VHK/Vezetett funkciók
	N	2012003624	1	411	172062	hátsó ablaktörlő nem működik külső+belső takarítás Hátsó ajtó belső borítás ki- és beszerel BELSŐ TAKARÍTÁS Akciós külső mosás Hátsóüveg-törlőmotor ki- és beszerel
2011.08.02	N	2011030896	1	411	160050	csomagterajtó tárolórekesz fedele leesik külső+belső takarítás LongLife Service szövetszőnyeg garnitúra alaplámpán zörgő hang hallható a váltó Lengőkar gumiperselyek kicserél Lengőkarok alsó ki- és beszerel Tengelykapcsoló berendezés légtelenít Munkahenger kinyomócsapágy ki-+besz Váltó ki- és beszerel Halogén-izzólámpa ki- és beszerel Rendszám tábla világítás ki- és beszerel Váltó tisztít Rugóelemek ki- és beszerel PROBA Kéttömögű lendkerék ki- és beszerel Lengéscsillapítók ki- és beszerel Dízelüzemanyag-szűrő ki- és beszerel Longlife szerviz mobi.gar.-val SZJ:4520
2011.07.12	N	2011028560	1	411	158669	klímatisztítás Klimaberendezés tisztít
2011.05.17	N	2011020319	1	417	149412	
2011.02.14	BIZT	2011005966	1	406	149411	Gépkocsi javítása biztosító jegyzőkönyve Ajtó fényez

					Kilincs fenyezés Gumiabroncs kicserél Sárvédő (első) új alkatrészt fényez Ajtó ki- és beszerel Lökhárító burkolat elől ki- és beszerel SZINKIEGYENLITES POLIROZASSAL KONZERVCLCS Műanyag előkészítés Karosszéria fényezést előkészít Sárvédő (első) kicserél Sárvédő (első) ki- és beszerel PROBA ALVÁZVÉDELEM Kerék ki- és beszerel Kerék kiegyensúlyoz Jármű elől+hátul mér Jármű elől beállít Ajtó szétszed és összeszerel
2011.02.04 N	2011004897	1	417	146912	
2011.01.04 N	2011000159	1	411	146911	külső+belső takarítás hátsó roló visszaszerelése csomagtér oldalsó borítás rögzítőfüle le kézfék hibaüzenet,nem mindig old ki kipörgésgátló nem működik? (kipörög a ke ablakmosó feltöltés gumik állapotának ellenőrzése Akciós külső mosás VHK/Vezetett funkciók . Csomagtértakarás ki- és beszerel PROBA BELSŐ TAKARITAS R!gzít!fék kapcsoló ki- és beszerel
2010.11.08 N	2010046600	1	411	143591	légzsák lámpa világít Első ülés ki- és beszerel Főkábelköteg helyreállít Elektromos hibakeresés
2010.10.27 N	2010045148	1	424	142215	4 kerék cseréje TÉLI ABLAKMOSÓ FELTÖLTÉS
2010.06.16 N	2010025587	1	424	131726	Ügyfél nem kért alternatív közlekedési e Műszaki vizsga KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS Vizsga végátvétel Vizsgadíj ( 3,5 t alatt ) Műszaki vizsga felkészítés
2010.05.26 G	2010023016	1	411	129785	13D8 akció 13D8
2010.05.25 N	2010022760	1	417	130022	
2010.05.20 N	2010022471	1	411	130021	díztárcsa pótlás
2010.05.26 N	2010021915	1	411	129785	ablaktörlők cseréje elől-hátül külső+belső takarítás LongLife Service (120e elvégezve) motortérből időnként rendellenes kattogá Fékfolyadék-csere Fékfolyadék kicserél Akciós külső mosás BELSŐ TAKARITAS Por-és virágpór szűrő ki- és beszerel Ablaktörlő lapátok ki- és beszerel Hátsóüveg törlőlapát ki- és beszerel Fékhátas vizsgál, ellenőriz Longlife szerviz mobilitásgaranciával
2009.12.07 N	2009050921	1	417	115500	Kerék tárolás
N	2009048698 *	1		115491	alkatrész
2009.11.17 K	2009047845	1	411	115491	tank felől morgó hang hallható Elektromos üzemanyagszivattyú ki-+besz.
2009.09.14 N	2009037837	1	411	108798	LongLife Service 120000km motorháztető ecsetjavítás külső+belső takarítás Vezérműszíj csere Fékhátas vizsgál, ellenőriz Hőmérséklet érzékelő ki- és beszerel Akciós külső mosás Dízelüzemanyag-szűrő ki- és beszerel BELSŐ TAKARITAS Fogasszíj ki- és beszerel

				Tárcsafékbetétek elől ki- és beszerel PROBA Hűtőfolyadék szivattyú ki- és beszerel Longlife szerviz mobi.gar.-val SZJ:4520	
2009.05.26 N	2009022980	1	411	96424 Külföldi út előtti átvizsgálás	
2009.05.15 N	2009021506	1	424	94385 Utazás előtti átvizsgálás Pótkerék defekt jav./Bal hátsó/ Ügyfél megvárja az autó elkészülését	
2009.04.27 BIZT	2009018671	1	406	93103 KERÉK LE- ES FELSZERELES, DEFEKT JAVÍTÁS Gépkocsi javítása biztosító jegyzőkönyve Műanyag előkészítés	
2009.04.24 N	2009018544	1	417	92773 Lökhárító burkolat hátul ki- és beszerel	
2009.04.20 N	2009017435	1	420	92773 Lökhárító burkolat hátul új alk.fény. Lökhárító burkolat hátul kicserél	
				92773 kerék betárolás	
				92773 Világítás javítás. Kb 60km/h-tól hátulról bugó hang /egyenl Gumiabroncsok kicserél Kerékek kiegyensúlyoz PROBA	
2009.03.30 N	2009014048	1	411	90136 VILAGITAS JAVITAS ablaktörlők cseréje olajcsere szerviz	
				Ablaktörlő lapátok ki- és beszerel Tárcsafékbetétek hátul ki- és beszerel Hátsóüveg törlőlapát ki- és beszerel PROBA	
				VHK/Vezetett funkciók . Olajcsere szerviz . Fékhátás vizsgál, ellenőriz	
	BIZT	2009014045	1	406	90136 Gépkocsi javítása biztosító jegyzőkönyve Karosszéria fényezést előkészít Tetőkorlát ki- és beszerel Tetőkárpit ki- és beszerel Tető fényez Szélvédőüveg letakar Mech.antenna (tetőant.) ki- és beszerel Tetőkorlát ki- és beszerel
2008.11.12 N	2008048686	1	417	78001 Kerékgarnitúra Cross betárolás	
2008.10.21 N	2008044916	1	411	77279 rázós úton hátulról zörgés Fékfolyadék-csere LongLife Service Por-és virágpör szűrő ki- és beszerel PROBA	
				Ablaktörlő lapát ki- és beszerel Ablaktörlő lapátok ki- és beszerel Fékfolyadék csere ABS-s autókban Longlife szerviz mobi.gar.-val SZJ:5020	
2008.07.23 N	2008031977	1	417	64131 Gumiabroncs betárolás	
2008.06.10 N	2008024943	1	411	64131 első rendszámkeret csere,régit vissza első krómkeret igazítás külső+belső takarítás Zöldkártya BELSŐ TAKARITAS Akciós külső mosás Krómkeret igazítás KV vizsga Diesel elszab. 3500kg alatt Rendszámkeret csere	
2008.02.25 N	2008008260	1	411	53459 longlife szerviz 60.000km Tárcsafékbetétek elől ki- és beszerel Féktárcsák (elől) ki- és beszerel Ablaktörlő lapát ki- és beszerel Por-és virágpör szűrő ki- és beszerel VILAGITAS JAVITAS PROBA	
				Fékhátás vizsgál, ellenőriz Ablaktörlő lapátok ki- és beszerel Longlife szerviz mobi.gar.-val SZJ:5020	
	BIZT	2008008237	1	406	53459 Gépkocsi javítása biztosító jegyzőkönyve Műanyag előkészítés Lökhárító burkolat hátul ki- és beszerel Lökhárító burkolat hátul fényez Vészharító szét-össze
			2	406	53459 Gépkocsi javítása biztosító jegyzőkönyve Oldalelem (hátsó) fényez

					Kerékdob-betét hátul ki- és beszerel Ajtó gumitömítés ki- és beszerel Lökhárító burkolat hátul ki- és beszerel Hátsólámpa ki- és beszerel Lökhárító burkolat hátul fényez Vészhárito szét-össze Küszöbborítás ki- és beszerel Karosszéria fényezést előkészít Oldalablak üveg letakar Műanyag előkészítés
2008.01.29 BIZT	2008004358	1	406	50521	Gépkocsi javítása biztosító jegyzőkönyve Szélvédőüveg ki- és beszerel
2007.11.06 N	2007041497	1	411	43212	hidegen nehezen indul (p-box csere) Elektronika csere
		2	411	43212	bal első ködlámpa csere Ködfényszórók beállít BELSŐ TAKARITAS Ködfényszóró ki- és beszerel Akción külső mosás
2007.09.10 BIZT	2007033606	1	406	38279	Gépkocsi javítása biztosító jegyzőkönyve Hátsó kerékdob horpadást kiegyenget Tankajto fényezése Oldalelem (hátsó) fényez SZINKIEGYENLITES POLIROZASSAL Karosszéria fényezést előkészít Csom.térbor.(old.) (hát.) ki-+besz. Ajtó gumitömítés ki- és beszerel KONZERVÁLCÉS Oldalablak üveg letakar Kerékdob-betét hátul ki- és beszerel Műanyag előkészítés ALVÁZVÉDELEM Oldalelem (hátsó) horpadást kiegyenget Tanksapka-fedél ki- és beszerel Küszöbborítás ki- és beszerel Hátsólámpa ki- és beszerel Lökhárító burkolat hátul ki- és beszerel
N	2007033601	1	411	38279	fagyálló kevés LongLife Service mobilitás ablaktörlő lapátok csere elől-hátul Ablaktörlő lapátok ki- és beszerel Ablaktörlő lapát ki- és beszerel VILAGITAS JAVITAS Longlife szerviz mobi.gar.-val SZJ:5020
2007.06.18 N	2007022800	1	420	28601	A klíma nem fűjt hideget- most jól működ
2007.04.23 G	2007015145	1	411	21542	első radar folyamatosan sípol Hűtőrács ki- és beszerel Érzékelő a parkolásijelzőhöz ki-+besz.
N	2007015145	2	411	21542	első ablaktörlő lapátok csere Ablaktörlő lapátok ki- és beszerel
2007.03.01 N	2007007949	1	411	15324	k+b mosó Akción külső mosás
G	2007007949	2	411	15324	hamutartó széttesett Ajtókárpit (első) ki- és beszerel
2007.02.06 N	2007004069	1	411	14783	LongLife Service p-box beépítés hamutartó széttesett, kérjük visszarakni elektronika beszerel Longlife szerviz mobi.gar.-val SZJ:5020
G	2007004069	3	411	14783	92B6 AKCIO Ablaktörlőmotor takarófedél
2006.11.30 N	2006048601 *	1	411	8000	elektronika beépítés
2006.10.13 N	2006041373	1	420	7012	Bal tükörlap pótlása Tükör ellenőrzés
2006.07.12 N	2006027706	1	426	1	O revízió
Vizsga					Átadás előtti átvizsgálás . UJ GK. VIZSGAZTATAS